Определите напряжение, которое показывает вольтметр (см. рисунок), если абсолютная погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

