


Измерение напряжения на резисторе в электрической цепи проводилось с помощью вольтметра, представленного на рисунке. Чему равно напряжение на резисторе, если погрешность измерения напряжения равна цене деления шкалы вольтметра?



Ответ: ( \_\_\_\_\_ ± \_\_\_\_\_ ) В.