

Определите показания вольтметра (см. рис.) с учетом абсолютной погрешности измерений, если абсолютная погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.

